

Het ontstaan van houtrot

18-04-2003 02:00

Verbindingen in constructies voor geveltimmerwerk zijn kwetsbaar. In de praktijk geven ze regelmatig aanleiding tot verhoogde vochtconcentraties. Wanneer het hout, als gevolg van open verbindingen, gedurende een lange periode nat is, kan schimmelvorming ontstaan. Het hout begint in dat geval te verkleuren, verliest uiteindelijk haar samenhang en wordt zacht. Deze vorm van aantasting, van het stadium verkleuren (!) tot het vergaan, kennen we als 'houtrot'.

Marc Nelissen