

Barstende verfsystemen

02-03-2003 01:00

Schilderwerk op naaldhout vertoont regelmatig schade. Die verfschade is vaak zelfs waarneembaar bij relatief jonge bouwprojecten en manifesteert zich vooral in barstvorming en onthechting van het complete verfsysteem. Afgeronde kanten en verbindingen op dorpels en overige liggende delen zijn de gevoeligste plekken.

Marc Nelissen